
N
ふれあい会館
中央文化センター
ポール
ポール
意味のわからない警告ブロック
北側のアパートの入口には警告ブロックなし
歩道とビルの間段差あり（車いすが転倒する可能性）
<凡例>
植え込み注意
点字ブロックの上にマンホールや消火栓あり
点字ブロック損傷あり
駐車場の出入口だが警告の点字ブロックなし
点字ブロック脇のスペースが60cm以下
点字誘導ブロック
注意が必要な箇所
撮影箇所（数字は写真の番号）
府中駅北第２庁舎
府中警察署
甲州街道
街路樹(イチョウ)が多い→狭い・根上げ
横断歩道から段差
歩道の幅が途中で変わる
街路樹(イチョウ)が多い→狭い・根上げ
周辺にマンホールが集中(5つ)
<凡例>
点字誘導ブロック
注意が必要な区域
注意が必要な箇所
撮影箇所（数字は写真の番号）
区画整理された箇所は全体的にグリーンベルトがまっすぐ広めに作られており歩道はないが通りやすい
バス停(乗り口：点字ブロックあり、降り口：点字ブロックなし)
植え込み
ロイヤルホスト
工事のコーン
歩道と建物の段差
ゆるい傾斜
街路樹(イチョウ)が多い→狭い・根上げ
車道へ向けて傾斜
道幅1.2m未満
<凡例>
ポール
自転車降車の看板
点字誘導ブロック
注意が必要な箇所
撮影箇所（数字は写真の番号）
傾斜あり(歩道の中央に排水溝)
2Fへの階段
エレベータ
駅入口
誰でもトイレ
駅入口
※2F広場
昔あった階段の位置に続く誘導ブロック
幅7mの通路(南側半分は屋根あり)
府中駅
京王線
わだちが多い
出入車両あり
歩道なし(白線のみ)
入口に段差あり
歩道？
駐車場の入口にポールが立っている
自転車が駐輪場に入りきらず歩道にはみ出している
駐車場が狭く、大型車が駐車された場合、路側帯へはみ出す
ローソン
人と自転車が多くどの方向から来るかわからない
階段横の道幅1m
駅入口
バス乗車客用のベンチが2列あり狭い歩道
歩道とル・シーニュの敷地の境に段差
車道へ向けて傾斜
お店の看板が営業中にグリーンベルトに出される
歩行スペースの白線が消えている
工事中
車道側の表面仕上げが車椅子には通りにくい
エレベータ
通気口注意
駐輪場
旧店舗(コンビニ)で地物を撤去した跡が穴になっている
車や自転車の通行が多く目の見えない方は歩きづらい
弱視の方が見えづらい段差
府中クリニック
敷地とル・シーニュの境に10cmの段差
足元滑りやすいので注意
ル・シーニュ
くるる案内板(点字あり)
エレベータはくるるの中
インターロッキング
道幅1.3m
電柱のとび出し
オープンルームの看板
オープンルームの看板
くるる入口(点字ブロックなし)
マンホールの蓋に注意
駐車場入口に誘導ブロック
階段横の道幅1.5m
くるる
点字案内
植樹・電柱・看板注意
看板注意
階段
スロープ・エスカレータ
急勾配
点字掲示板前に置き看板
道幅1.5m
警告ブロックの先に車道へ向けて誘導ブロック
2Fへの階段
道幅が狭い(1.5～2.5m)
ポスト注意
通気口
高くなっている
道幅1.8m
マンホールの蓋に注意
街灯・防犯カメラ
路上イベント実施時は見物客で道幅が狭い
伊勢丹
給排気塔
道幅が狭い
誘導ブロックを迂回させる木
B1への階段
フォーリス
<凡例>
植樹マスがベンチに使える
点字誘導ブロック
注意が必要な区域
注意が必要な箇所
撮影箇所（数字は写真の番号）
インターロッキング
人・自転車少なめ
点字ブロックがない
2Fへの階段
車道へ向けて傾斜
水溜りができやすい
<凡例>
植樹の脇にベンチ（ライト付き）
植え込み注意
電柱・植え込み注意
柵注意
街灯注意
柱注意
段差30cm
横断歩道
駐輪が多い
点字誘導ブロック
注意が必要な区域
注意が必要な箇所
撮影箇所（数字は写真の番号）
珈琲鳴館
旧甲州街道
点字ブロックがない
車道へ向けて傾斜
音響式信号用スイッチが車道の側にあり巻き込み事故の恐れあり
0 25 50 75 100 m